


MAPA PRZEGLĄDOWA
TECHNICZNEGO
STANU DRÓG

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Stan na 06.12.2019

Załącznik kartograficzny nr 2: Koncepcja zagospodarowania turystycznego

Skala 1: 25 000



Układ współrzędnych „PL-1992”

Stan techniczny drogi	
Stan techniczny dobry	Nawierzchnia bez ubytków lub z ubytkami nieznacznymi, przejezdna bez względu na warunki atmosferyczne, prawidłowo odwadniana i wyprofilowana. Wymaga jedynie zabiegów utrzymujących stan pierwotny oraz zapewniających prawidłowe funkcjonowanie drogi
Stan techniczny zadowalający	Nawierzchnia z ubytkami do 30% powierzchni, przejezdna, wymagająca wykonania prac konserwacyjnych dot. profilowania poboczy lub nawierzchni. W przypadku elementów odwadniających utrzymanie sprowadza się do prac realizowanych punktowo lub na określonych odcinkach.
Stan techniczny średni	Nawierzchnia z ubytkami 30-50% powierzchni lub przejezdność uzależniona od warunków atmosferycznych, wymaga wykonania prac remontowych lub przywrócenia drożności i sprawności istniejącego systemu odwodnienia.
Stan techniczny zły	Nawierzchnia z ubytkami nawierzchni powyżej 50% lub nieprzejezdna, konieczny remont w celu odtworzenia pierwotnej nośności drogi lub jej przebudowa.

LEGENDA

- Stan techniczny dróg**
- Stan techniczny dobry
 - Stan techniczny zadowalający
 - Stan techniczny średni
 - Stan techniczny zły
 - Granice oddziałów
 - Granice oddziałów sąsiednich jednostek LP
 - Granice państwa
 - Granica Parku
 - Otulina Parku



Wykonano w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Brzegu